


SKMWCP-200 CFRTP活动扳手




无磁 轻量



● 使用方法

① 请使活动扳手的旋转方向与表示旋转方向的箭头方向一致，使扳手从正侧面抵住六角螺栓、螺母。



② 旋转蜗杆移动下板唇，牢牢夹持对边宽度确保没有缝隙。



③ 用手指轻轻按下板唇的同时握住扳手柄，向旋转方向旋转螺栓、螺母。

● 物性

	CFRTP
比重	1.54
磁导率(μ)	1.000007 (无磁性)

● 表中数值非保证值，仅供参考。

型号	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)
SKMWCP-200	29.5	81



- 含碳纤维的树脂制活动扳手。
- 具有无磁性，适用于有较强磁场环境的设备、装置的组装、维护。也适用于希望不对磁性产生影响的电子设备。
- 树脂材质，不易损伤螺丝和螺母。

● 用途

产生强磁场的MRI、电子显微镜、线性马达、发电厂设备/
使用永久性磁铁的设备、装置/半导体生产设备/船舶/海洋设备

● 材质、表面处理



	SKMWCP-200
主体	CFRTP(碳纤维增强热可塑性树脂)
握柄	三元乙丙橡胶

⚠ 使用注意事项

- 请勿用于拧转螺丝以外的用途。
- 由于含有碳纤维，请勿用于通电部位。
- 请用手握紧活动扳手柄进行使用。
- 旋转时请使活动扳手的旋转方向与主体上标注的旋转方向箭头保持一致。详情请参照使用方法。
- 由于为树脂成型，可能会卡在活动部。

● 型号指定

SKMWCP-200

